

トイレ 御見積書

御名前 北陸-能登SR (OU)C 様

業者 様

商品名 Timoni ティモニ

商品
御見積金額 **¥318,400 (税込 ¥350,240)**

()内の価格は税込価格 <税率10%>を表示しています。

(参考) 別途トイレ周辺部材組付費 ¥109,000 (税込 ¥119,900)

商品御見積金額にはトイレ周辺部材組付費は含まれておりません。
トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

作成日 2022年4月2日
プラン番号 1612G-2203-0180T
現場番号 C3306970

タカラスタANDARD株式会社
能登ショールーム
石川県七尾市飯川町い166

TEL 0767-57-0062 / FAX 0767-57-0063
北陸支店 販売課
TEL 076-269-4400 / FAX 076-269-4499

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		竹中

御見積仕様

(トイレ)

シリーズ	Cシリーズ
カラー	ホワイト
便器	標準便器
タンク	手洗有仕様
便器 排水方向	床排水
便座	高機能便座
手洗器 排水方向	-
手洗器(システム) 排水方向	-
ガス種	未定
周波数	60Hz

御確認事項

2020.4 展示
2022.4 価格改定

備考

--	--

御名前 北陸-能登SR (OU)C

様

現場番号	C3306970	プラン番号	1612G-2203-0180T	作成日	2022/4/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 トイレ

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	便器本体(床排水)	標準便器	TS-FC8211-S-B BW1	1	31,500	31,500
2	キャビネット	ウッドホワイト	WCK -89N-1 (LW)	1	41,500	41,500
3	塞ぎ板	床排水用(ホワイト)	WCFI-89S (SW)-1	1	10,000	10,000
4	カウンター	手洗い有(ナチュラルホワイト)	WCCK-89-A1 (SW)	1	23,000	23,000
5	手洗付タンクセット	樹脂製	TS-CV1892-1KB	1	40,000	40,000
6	高機能便座		TS-BNZ601KD BW1	1	93,000	93,000
7	紙巻器	どこでもラック	ワンタッチカミキキM BW1(N)	1	2,500	2,500
8	ホーロートイレパネル	ウッドマイルドホワイト	PZFH-135 (YW)	2	12,600	25,200
9	ホーロートイレパネル	ウッドマイルドホワイト	PZFH- 90 (YW)	1	10,200	10,200
10	ホーロートイレパネル(フロア用)	ストーンホワイト	PZYO-104 (DW)	1	21,000	21,000
11	エッジセット	転写用(ホワイト)	WCエッジセットJ (MW)-2	1	3,600	3,600
12	パネル施工キット	シリコン色(ホワイト)	パネルセコリキットS(W)-1	2	5,700	11,400
13	幅木セット	ホワイト	WC-パネルセット (MW)	1	5,500	5,500
14	リモコン用マグネット		WC-MGNセット601	1		
トイレ合計				16		¥318,400
商品総合計				16		¥318,400

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。


(参考) 別途 トイレ周辺部材組付費

トイレ商品組付費

¥109,000 (税込 ¥119,900)





トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。


()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。



品番	品名	数量
TS-FC8211-S-B	便器セット	1
TS-CV1892-1KB	タンクセット	1
TS-BNZ601KD	温水洗浄便座	1
WCK-89N-1	キャビネット本体	1
WCFI-89S-1	塞ぎ板	1
WCKK-89-A1	カウンター（手洗い有）	1


●温水洗浄便座の仕様
 電源 AC100V 50/60Hz
 定格消費電力 344W





※標準の給水ホース(L=550mm)で施工できる範囲です。
 給水位置が上記以外の場合は延長ホースが必要となります。
 また、収納スペースにも影響がでますのでご注意ください。

給水位置範囲



コンセント位置範囲