トイレ 御見積書

	M				~	一 ジ 1/2
御名前 北海	道-大谷地SR トイレ2	様_	/ - -	2000 年 4 日 2 4 日		A 41
業者		様	作成日 プラン番号	2023年1月24日 1200A-2301-0345T	タカラスタンダード株式 ◆北海道支店 販売課	云红
<u>**</u>		<u> </u>	現場番号	C3374985	北海道札幌市白石区	
商品名 Timo	ni ティモニ		20° 20 E · J	0007 1000	TEL 011-862-6111 / FAX	011-862-6183
					◆大谷地ショールーム	
商品					TEL 011-862-6157 / FAX	011-862-1155
御見積金額	¥354,300 (税込 ¥38	9,730)				
()内の価格は税込価格<税率10%>を表	示しています。				
《参考》別途トル	周辺部材組付費 別途				担当営業担当アドバイサ	ー プラン作成者
※ 商品御	見積金額にはトイレ周辺部材組付費は含まれておりません	ζ,				
※ トイレ周	辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります					W E
	レ本体の組付費は含まれておりません。					光月
◆ 御見積仕様	★ 御見積のカラー表示は参考です。 🖠	最終発注時には必ず	御確認下さい。		◆ 備考	
《トイレ》						
シリーズ	Cシリーズ					
カラー	ホワイト					
便器	標準便器					
タンク	手洗有仕様					
便器 排水方向	床排水					
便座	高機能便座					
手洗器 排水方向						
手洗器(システム) 排	水方向 -					
ガス種	LPG					
周波数	50Hz					
◆ 御確認事項						

様

現場番号	C3374985	プラン番号	1200A-2301-0345T	作成日	2023/1/24
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 トイレ

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	便器本体(床排水)	標準便器	TS-FC8211-S-B BW1	1	35,100	35,100
2	キャビネット	ウッドブラウン	WCK -89N-1 (LB)	1	47,500	47,500
3	塞ぎ板	床排水用(ブラウン)	WCFI-89S (SB)-1	1	11,500	11,500
4	カウンター	手洗い有(マーブルブラウン)	WCCK-89-A1 (SB)	1	23,500	23,500
5	手洗付タンクセット	樹脂製	TS-CV1892-1KB	1	44,600	44,600
6	高機能便座		TS-BNZ601KD BW1	1	103,600	103,600
7	紙巻器	どこでもラック	ワンタッチカミマキキM BW1(N)	1	2,500	2,500
8	どこでもラック(スクェアタイプ)	タオルハンガーS、チャコールグレー	MGSK タオルハンカーS (CG	1	1,100	1,100
9	ホーロートイレパネル	ウッドダークブラウン	PZFH-135 (YB)	2	15,500	31,000
10	ホーロートイレパネル	ウッドダークブラウン	PZFH- 90 (YB)	1	12,400	12,400
11	ホーロートイレパネル(フロア用)	グレインホワイト	PZYO-104 (TG)	1	26,500	26,500
12	エッジセット	ウット゛タ゛ークフ゛ラウン用	WCエッジセットJ (SB)-2	1	3,600	3,600
13	パネル施工キット	シリコン色(グレー)	パネルセコウキットS(G)−1	1	5,700	5,700
14	パネル施工キット	シリコン色(アンバー)	パネルセコウキットS(B)−1	1	5,700	5,700
15	リモコン用マグネット		WC-MGNセット601	1		
	トイレ合計			16		¥354,300

商品総合計 16 ¥354,300

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。


《参考》別途トイレ周辺部材組付費


トイレ商品組付費

別途

※トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。





*標準の給水ホース(L=550mm)で施工できる範囲です。 給水位置が上記以外の場合は延長ホースが必要となります。 また、収納スペースにも影響がでますのでご注意ください。

給水位置範囲

